


# レーザ変位計のデータ取得方法

2015/09/04 copy write @geots.co.jp

## [1. デジタル信号をRS-232CかRS-422で直接取得する例]



## [2. アナログ電流出力を電圧データロガーで記録する例]

